

Selvitys Veikkolan koulu, vaha siipi suositellut rakennustekniset korjaukset perustuen VAHANEN raportti Sisäilma ja kosteustekninen kuntotutkimus 1.4.2015.

Tiedossani olevat rakennustekniset korjaustoimenpiteet:

Suoja singeli poistettu katolta, tehty kattoon tarkastus avauksia lahovaurioiden toteamiseksi, uusittu vaurioituneita räystäslaudoituksia ja tukirakenteita. Uusittu kattolyhdyn koko laudoitus ja maalattu koko vanha osa myös ikkunat. Uusittu 2 x bitumikermi koko katon alalle, pintakermi suojasirotteellinen. Kaikki jiiri-räystäset ja piipun pellit uusittu. Vuotavat sisäkourut uusittu ja syöksyt jatkettu rännikaivoihin. Alaslaskettujen kattojen kiinnitystä parannettu. Suositeltuja rakennestiivistyksiä tehty.

Liitteenä kuvia kohteesta

Selvitys INSPECTOR Tilakohtainen riskianalyysi tutkimusraportti 26.5.2015.

Kartoitetulla alueella vaihdettu mattoja ja suoritettu rakenne tiivistyksiä.



Harri Iylylähti
rakennusmestari
040 1269 579