

## UIMAVESIPROFIILI – KIRKKONUMMEN KUNTA


Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta

### TAMPAJAN UIMARANTA – UIMAVESIPROFIILI

#### 1. YHTEYSTIEDOT

1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot	Kirkkonummen kunta PL 20 02401 Kirkkonummi vaihe 09-29671
1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot	Kirkkonummen kunta Kunnossapitopalvelut Jorvaksenkaari 6, Jorvas puh 040 5061426 / 040 8413867
1.3 Uimarantaa valvova viranomaisen ja yhteystiedot	Espoon seudun ympäristöterveys Pihatörmä 1 C, 02240 Espoo puh 09-8162 3900 Kirkkonummen yksikkö, Jorvaksenkaari 6, Jorvas
1.4 Näytteet tutkiva laboratorio ja yhteystiedot	MetropoliLab Viikinkaari 4, 00790 Helsinki puh 010 391 350
1.5 Vesi- ja viemärilaitos ja yhteystiedot	Kirkkonummen kunta, vesihuoltolaitos PI 20 02401 Kirkkonummi vaihe 09-29671

#### 2. MAANTIETEELLINEN SIJAINTI

2.1 Uimarannan nimi	Tampajan uimaranta
2.2 Uimarannan lyhyt nimi	
2.3 Uimarannan ID-tunnus *)	
2.4 Osoitetiedot	Tampajantie, Haapajärvi matka parkkipaikalta rannalle 50 m
2.5 Koordinaatit *)	N 60°14.003' E 024°25.809'
2.6 Kartta	

\*) ID-tunnus ja tarkistetut koordinaatit vuoden 2009 uimarantaluettelossa (toimitettu Aveille).

### 3. UIMARANNAN KUVAUS

3.1 Vesityyppi	Sisävesi
3.2 Rantatyyppi	Uimarannan pituus on noin 35m. Rannan pohja on tasainen ja se syvenee tasaisesti. Vesi on ruskeaa. Sukeltaja tarkistaa uimarannan pohjan aina ennen uimakauden alkua.  Uimakausi 1.6 - 15.9
3.3 Rantavyöhykkeen ja lähiympäristön kuvaus	Rannalla on 150 m <sup>2</sup> kokoinen nurmikenttä. Ilmoitustaulu on pukukopin seinällä. Ilmoitustaulussa on uimarannan nimi ja kartta, ylläpitäjän yhteystiedot, turvallisuusohjeet sekä kieltomerkit.
3.4 Veden syvyyden vaihtelut	Loiva, matala.
3.5 Uimarannan pohjan laatu	Rannassa ja rantavedessä on noin 20 m leveä hiekkapohja, muu pohja on pehmeä.
3.6 Uimarannan varustelutaso	Pukusuojat, käymälä.
3.7 Uimareiden määrä (arvio)	Huippuaikaan n.110.
3.8 Uimavalvonta	Ei valvontaa.

### 4. SIJAINIVESISISTÖ

4.1 Järven / joen nimi	Tampaja
4.2 Vesistöalue	
4.3 Vesienhoitoalue	Kyminjoen-Suomenlahden
4.4 Pintaveden ominaisuudet	Näkösyvyys:2,2m Sameus:1,8 pH:7,4 Klorofylli-a: Kokonaisfosfori:13 1m Kokonaistyyppi:380 1m Veden viipymä:5,4 v Veden korkeus: keskisyvyys 5,7 suurin syvyys 14,1m Virtaama:34,9 l/s Sadanta: Valunta:9l/s km <sup>2</sup> Yhteys pohjaveteen ja muihin vesistöihin: ei yhteyttä pohjavesialueisiin, järveen laskee Särkijärvi ja Tampaja edelleen Lapinkylänjärveen.
4.5 Pintaveden laadun tila	

## 5. UIMAVEDEN LAATU

5.1 Uimaveden laadun seurantakohtan sijainti	Kahlaamalla																																															
5.2 Näytteenottotiheys	Neljä kertaa uimakaudella.																																															
5.3 Uimaveden laadun aistinvarainen arviointi	Näytteenoton yhteydessä tai asiakasilmoituksen jälkeen.																																															
5.4 Edellisten uimakausien tulokset	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Näyte v. 2007</th> <th colspan="2">v. 2008</th> <th colspan="2">v. 2009</th> <th colspan="2">v. 2010</th> </tr> <tr> <th>E.coli</th> <th>Enterok.</th> <th>E.coli</th> <th>Enterok.</th> <th>E.coli</th> <th>Enterok.</th> <th>E.coli</th> <th>Enterok.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>11</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td>30</td> <td>200</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Näyte v. 2007	v. 2008		v. 2009		v. 2010		E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	1.		1	1	1	0	1	0	2.		1	1	7	1	11	1	3.		30	200	1	1	4	0	4.		1	1	7	1	3	0
Näyte v. 2007	v. 2008		v. 2009		v. 2010																																											
E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.	E.coli	Enterok.																																									
1.		1	1	1	0	1	0																																									
2.		1	1	7	1	11	1																																									
3.		30	200	1	1	4	0																																									
4.		1	1	7	1	3	0																																									
5.4.1 Edellisten uimakausien uimaveden laatuluokat																																																
5.4.2 Edellisten uimakausien aikana tehdyt havainnot ja toteutetut hallintatoimenpiteet																																																
5.5 Syanobakteerien (sinilevä) esiintyminen	Ei ole esiintynyt.																																															
5.5.1 Esiintymisen havainnot edeltävinä uimakausina ja toteutetut hallintatoimenpiteet																																																
5.5.2 Arvio olosuhteista syanobakteerien esiintymiseen																																																
5.5.3 Lajistotutkimukset																																																
5.5.4 Toksiinitutkimukset																																																
5.6 Makrolevien ja/tai kasviplanktonin haitallisen lisääntymisen todennäköisyys																																																
5.7 Sääilmiöiden vaikutukset uimaveden laatuun	Vähäinen.																																															

## 6. KUORMITUSLÄHTEET JA MERKITYKSEN ARVIOINTI

6.1 Jätevesiverkostot	Ei keskitettyä jätevesiverkostoa.
6.2 Hulevesijärjestelmät	Ei hulevesijärjestelmää.
6.3 Uimaveden vaikuttavat muut pintavedet	Harva asutus, kesäasutusta. Järveen laskee useita oja.
6.4 Maatalous	Järven ympärillä on maatalousmaita ja hevostalleja
6.5 Teollisuus	
6.6 Satamat, vene-, maantie- ja raideliikenne	
6.7 Eläimet, vesilinnut	
6.8 Muut lähteet	

### 7. LYHYTKESTOISET SAASTUMISTILANTEET

7.1 Arviot odotettavissa olevan lyhytkestoisen saastumisen luonteesta, syistä, esiintymistiheydestä ja kestosta	
7.2 Lyhytkestoisen saastumisen aikana toteutetut hallintatoimenpiteet ja aikataulu syiden poistamiseksi	
7.3 Toimenpiteistä vastaavat viranomaiset ja yhteystiedot	

### 8. UIMAVESIPROFIILIN LAATIMISEN AJANKOHTA JA TARKISTAMISEN AJANKOHTA

8.1 Uimavesiprofiilin laatimisen ajankohta	1.3.2011
8.2 Uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta *)	

\*) Ensimmäinen uimavesiprofiilin tarkistamisen ajankohta määräytyy ensimmäisestä uimavesiluokasta uimakauden 2011 jälkeen.